



## **POKYNY NA ÚDRŽBU KERAMIKY A LEPENÉHO DREZU Z KERAMIKY**

### Údržba keramiky

#### *Bežné každodenné čistenie:*

Rozliate tekutiny jednoducho vsiaknite do kuchynskej utierky a umyte mäkkou látkou, teplou vodou a tekutým (neabrazívnym!) čistiacim prostriedkom.

#### *Čistenie zaschnutých nečistôt a škvŕn:*

Väčšinu škvŕn je možné odstrániť bežným každodenným čistením, poprípade drsnou stranou špongie. Zaschnuté nečistoty ako: žuvačky, jedlo (hlavne s obsahom oleja, horčice, kari,...), či škvŕny zapríčinené masťou alebo farbami na vodnej báze, ktoré nejdú odstrániť použitím bežného každodenného čistenia ani špongie, najprv jemne zoškrabte tupou plastovou škrabkou. Následne povrch vyčistíte čistiacou hubkou (pri ktorej nehrozí poškrabanie) a sprejovým (opäť neabrazívnym!) kuchynským čističom, ktorý nechajte pôsobiť 30 sekúnd. Potom len opláchnite horúcou vodou a osušte čistou látkou. Ak je to potrebné, postup zopakujte.

Na ešte viac zaschnuté škvŕny alebo iné škvŕny, ktoré nie je možné odstrániť takýmto bežným čistením, použite krémový (nie drsný) čistič, nanesený na vlhkej špongii a celú plochu čistite veľkými krúživými pohybmi. Opäť dobre opláchnite horúcou saponátovou vodou a vysušte čistou látkou. Tento spôsob čistenia používajte, len keď je to nevyhnutné, sústavné čistenie týmto spôsobom by mohlo spôsobiť stratu lesku.

#### *Záruka na materiál keramika sa nevzťahuje na akékoľvek škody spôsobené:*

- akoukoľvek modifikáciou alebo nesprávnym používaním materiálu, t.j. nepoužívaním doštičiek na krájanie, podložiek pod horúce predmety a pod.
- nesprávnym fyzikálnym, chemickým alebo mechanickým použitím (neprimerané zaťaženie nad 15kg, stúpanie na povrch dosky a pod.
- poškodením po vystavení nadmernému teplu (napr. priame teplo) v dôsledku nepoužitia podložiek pod horúce predmety.

### Lepený drez z keramiky

1. Pri lepenom dreze z keramiky je potrebný 1 týždeň od namontovania k úplnému vyschnutiu lepidla a dosiahnutiu tak potrebnej odolnosti voči teplotným zmenám. Počas tohto obdobia neodporúčame vylievať do drezu horúcu vodu. Taktiež sa neodporúča čistiť ho saponátovými prípravkami. Po uplynutí tohto obdobia odporúčame časté a pravidelné čistenie drezu. Pravidelné čistenie je vhodnejšie ako len príležitostné dôkladné vyčistenie drezu.
2. Dokonalý vzhľad Vášho drezu môže byť ovplyvnený aj kvalitou vody. V oblastiach s tvrdou vodou sa na dreze môžu objaviť šedé, alebo inak sfarbené škvŕny. Tie sú len vrstvou vodných usadenín alebo minerálov, ktoré sa bežne objavujú v oblastiach s tvrdou vodou. Do týchto usadenín sa potom ľahko vsakujú látky, ktoré zanechávajú škvŕny (káva, čaj, červené víno, potraviny s vysokou farebnou pigmentáciou, ...). Preto by ste mali drez umyť a vysušiť. Na odstránenie usadenín môžete vytvoriť roztok z octu a oleja v pomere 1:3, naniesť na drez a tým

## Kamenárstvo Klieštk, s.r.o.; A. Hlinku 35/922, Čadca 022 01, Slovakia

Tel.: +421 41/ 4333 883; Fax: +421 41/ 4333 882

email: [kamenarstvo@kliestik.sk](mailto:kamenarstvo@kliestik.sk) ; web: [www.KLIESTIK.sk](http://www.KLIESTIK.sk)

rozpuštiť nános vodného kameňa. Prípadne môžete potrieť drez rozkrojeným citrónom a nános zotrieť pomocou čistiacej hubky. Ak usadeniny vo Vašom dreze pretrvávajú, použite prostriedok na zmäkčenie vody.

3. V prípade dlhšieho zanedbávania údržby a následného zošedivenia, zažltnutia dna a rohov drezu (spôsobené usadením vodného kameňa), je jeho odstránenie pracnejšou záležitosťou.
4. Pokúste sa vyhnúť pádom ostrých a ťažkých predmetov do drezov, tie totiž môžu poškodiť povrch, resp. hrany drezu.

### *Čomu sa vyhnúť pri používaní drezu?*

1. Vyhybajte sa používaniu abrazívnych čistiacich hubiek a drôteniek, pretože ich časti môžu častým používaním povrch poškriabať.
2. Povrch drezu môžu natrvalo poškodiť agresívne chemické látky alebo riedidlá, obzvlášť odľakovače, kvapaliny z akumulátoru automobilu, či odstraňovače starých náterov z nábytku. Taktiež výrobky obsahujúce bieliadlá, permanentné popisovače a tlačiarenské farby nechajte mimo dosah plochy z keramiky.
3. Drez je krátkodobo odolný voči teplotám a nemalo by dôjsť k jeho poškodeniu. Napriek tomu odporúčame, aby drez nebol používaný ako odkladací priestor pre schladenie hrncov.
4. Nevylievajte vriacu vodu (cedenie cestovín, zemiakov, ...) priamo do drezu! Vriacu vodu ochlaďte a vylievajte do drezu spolu s tečúcou studenou vodou, alebo do polonapusteného drezu so studenou vodou.
5. Nevylievajte horúci olej do drezu, môže dôjsť k narušeniu povrchu.

---

dátum

podpis K. Klieštk s.r.o

podpis zákazníka, príp. povereného pracovníka